



Datum
2024-04-03

Ärendenr
MSB 2024-01107

Ert datum
2023-12-19

Er referens
LI2023/03542

Enheten för brand och räddning (RO-BR)
Sabine Hedlund
010-240 4329
Sabine.Hedlund@msb.se

Regeringskansliet
Landsbyggs- och infrastrukturdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar till SOU 2023:70 ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Remissvar

MSB tillstyrker förslagen i remissen om förstärkt och tillförlitlig byggkontroll.

Motivering

MSB är positiv till att säkerhet i händelse av brand togs in i utredningen och tillhörande förslag till ändring. Att minska risken för brister i brandskyddet under projektering och uppförande genom förstärkt kontroll påverkar brandsäkerheten under förvaltningsskedet positivt.

Som ytterligare motivering till tillstyrkan;

MSB är positiva till förslaget att tillskapa kontrollföreläggande (SOU 2023:70, PBL 11 kap 17§) som ett verktyg för byggnadsnämnden. Flertalet brandtekniska installationer kräver regelbundet underhåll för att de ska fungera i händelse av brand, samt att de är svåra för tillsynsmyndigheterna att kontrollera funktionen på vid tillsynstillfället.

MSB är positiv till förslaget att Boverket ska få meddela föreskrifter om kontroll för att utreda behovet av underhållsåtgärder (SOU 2023:70, PBF 10 kap 10a§) i de fall det uppmärksammas systematiska brister. Det kan vara betungande för den enskilde tillsynsmyndigheten att i varje enskilt fall kontrollera och utreda behovet av åtgärder för brister som uppmärksammas förekomma systematiskt. MSB har ett kontinuerlig lärande från olyckor med lärdomar som kan tjäna som underlag för Boverket inför beslut om föreskrifter. Dessa föreskrifter i samverkan med Lagen om skydd mot olyckor (LSO) eller enskilt bör leda till allvarliga skador på grund av brand förhindras eller minimeras.

MSB är positiv till att Boverket bemyndigas att föreskriva om återkommande kontroller av anordningar (SOU 2023:70, PBF 10 kap 10 b§) som alltid ska uppfylla sitt ändamål, och att både brandtekniska installationer och taksäkerhetsanordningar ska omfattas. MSB lyfte upp möjligheten att föreskriva om återkommande kontroller av brandtekniska installationer inom ramen för kommittédirektivet (2017:15) En effektivare kommunal räddningstjänst 2019.

Brandtekniska installationer behöver kontrolleras återkommande för att säkerställa funktionen i händelse av brand. Då brand är en sällan förekommande händelse i den enskilda byggnaden kan även det bidra till att kontroller av brandtekniska installationer försummas. Det är inte heller säkert att brister uppmärksammas i vardagen då

Remissvar

2(2)

Datum
2024-04-03

Ärendenr
MSB 2024-01107

installationerna endast används eller aktiveras i händelse av brand. Ett sådan föreskrift ligger i linje med det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). Taksäkerhetsanordningar används av skorstensfejare och -tekniker vid rengöring och brandskydds kontroll (MSBFS 2014:6) samt kan användas av räddningstjänst i händelse av brand eller olycka.

Förslagen bedöms ha positiv inverkan även på barnsäkerheten.

I detta ärende har överdirektör Camilla Asp beslutat. Sabine Hedlund har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia Looström och enhetschefen Marcus Vilhelmsson deltagit.

Camilla Asp

Sabine Hedlund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984